COMISION ESTATAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE TIJUANA

Subdirección de Saneamiento

Resultados Bacteriológicos de los monitoreos de la ZONA COSTERA 2018

PARAMETROS (NMP/100 ml de muestra)	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	FRACC. PLAYAS DE TIJUANA FRENTE A RAMPA DE ACCESO A PLAYA																																															
	2	9	16	23	30	6	13	20	27																																							
Coliformes Totales	<3	2400	240	460	<3	<3																																									
Coiliformes Fecales	<3	2400	93	150	<3	<3																																									
Enterococos	<10	*3441	20	20	<10	<10																																									

PARAMETROS (NMP/100 ml de muestra)	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	FRACC. PLAYAS DE TIJUANA EL VIGIA																																														
	2	9	16	23	30	6	13	20	27																																							
Coliformes Totales	<3	2400	460	93	<3	<3																																									
Coiliformes Fecales	<3	2400	93	93	<3	<3																																									
Enterococos	10	*1785	41	<10	<10	<10																																									

PARAMETROS (NMP/100 ml de muestra)	ENERO					FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
	PLAYA BLANCA Km. 20 CARR. ESCENICA ENSENADA																																														
	2	9	16	23	30	6	13	20	27																																							
Coliformes Totales	240	2400	2400	2400	460	91																																									
Coiliformes Fecales	240	2400	2400	1100	460	29																																									
Enterococos	20	*4900	**318	***211	161	10																																									

NOTAS:

Análisis realizados en el laboratorio de aguas residuales de la CESPT

nd: no determinado

*Valores reportados >200 NMP Enterococos, causados por precipitación pluvial en la región.

**Valores reportados >200 NMP Enterococos provocado por descargas de Fraccionamientos habitacionales EN LITORAL que cuentan con planta de tratamiento de a.r. fuera de operación.

*** Valores reportados >200 NMP Enterococos, provocado por efecto de marea alta