



COMISION INTERNACIONAL DE LÍMITES Y AGUAS ENTRE MEXICO Y LOS EUA.

Sección mexicana

Representación en Tijuana, B.C.

NOTIFICACION AL COMITE DE PLAYAS LIMPIAS DE LA CIUDAD DE TIJUANA, B.C.

OBSERVACION:



Como resultado de fallas en el suministro de Energía eléctrica (CFE) en la zona donde se ubica la PB-CILA, se disminuye la capacidad de bombeo de PB-CILA a un solo equipo, (500 lps) por lo que los excedentes fluirán por el Rio Tijuana, hacia el mar.

Esto inició a partir de las 7:00 horas de hoy 17 de Enero del 2014.

INDICACION:

Es recomendable tomar medidas precautorias, dado que los flujos tienen el potencial de llevar arrastres superficiales y descargarlos libremente al Océano.

Ing. Roberto Espinosa Mora
Representante